

IT Essentials 5.0

3.1.5.8 Práctica de laboratorio: Finalización del armado de la PC

Introducción

Imprima y complete esta práctica de laboratorio.

En esta práctica de laboratorio, instalará los paneles laterales y los cables externos en la PC.

Equipo recomendado

- PC con fuente de energía, motherboard, unidades y tarjetas adaptadoras instaladas, y cables internos conectados
- Cable de monitor (DVI o VGA)
- Teclado
- Mouse
- Cable USB para el hub USB
- Cable USB para la impresora USB
- Cable de red
- Antena inalámbrica
- Cable de alimentación
- Kit de herramientas
- Manual de la motherboard

Paso 1

Coloque los paneles laterales del gabinete de la PC.

Fije los paneles laterales a la PC con los tornillos de los paneles.

Paso 2

Conecte el cable del monitor al puerto de video.

Fije el cable apretando los tornillos del conector.

Paso 3

Conecte el cable del teclado al puerto USB o PS/2 de teclado.

Paso 4

Conecte el cable del mouse al puerto USB o PS/2 de mouse.

Paso 5

Conecte el cable USB del hub a cualquier puerto USB.

Paso 6

Conecte el cable USB de la impresora a un puerto USB del hub.

Paso 7

Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet.

Paso 8

Conecte la antena inalámbrica al conector de antena.

Paso 9

Conecte el cable de alimentación al socket de alimentación de la fuente de energía.

Finalizó la práctica de laboratorio. Solicite al instructor que revise su trabajo.